

維護管理階段

M-1 完工後生態保育措施執行成效			填寫單位
			主辦生態團隊
工程名稱	東明排水幹3給1分線等改善工程		
填表人員 (單位/職稱)	農業部農田水利署臺東管理處 王股長紹儒	填表日期	114年11月26日
1. 棲地復原成果概述：(簡要說明棲地復原成果及內容，請針對評估作業方法及結果做陳述說明。)			
施工前、竣工、竣工後棲地復原情形：			
			
施工前 日期：114年2月7日 位置：東明排水幹3給1分線 說明：既有矩形溝施工前	竣工 日期：114年8月4日 位置：東明排水幹3給1分線 說明：矩形溝施工中	竣工後 (建議完工1年後) 日期：114年11月2日 位置：東明排水幹3給1分線 說明：施工完成後儘速復原	
(棲地2照片)	(棲地2照片)	(棲地2照片)	
施工前 日期： 位置： 說明：	竣工 日期： 位置： 說明：	竣工後 (建議完工1年後) 日期： 位置： 說明：	

2. 生態保全對象及生態保育措施概述：

(如有生態保全對象及生態保育措施時填寫，作為生態保育措施執行成效評估比對參考)

施工前、竣工、竣工後生態保全對象調查情形：

(生態保全對象 1 照片)	(生態保全對象 1 照片)	(生態保全對象 1 照片)
施工前 日期： 位置： 說明：	竣工 日期： 位置： 說明：	竣工後 (建議完工 1 年後) 日期： 位置： 說明：
(生態保全對象 2 照片)	(生態保全對象 2 照片)	(生態保全對象 2 照片)
施工前 日期： 位置： 說明：	竣工 日期： 位置： 說明：	竣工後 (建議完工 1 年後) 日期： 位置： 說明：

施工前、竣工、竣工後生態保育措施落實情形：

(生態保育措施 1 照片)	(生態保育措施 1 照片)	(生態保育措施 1 照片)
施工前 日期： 位置： 說明：	竣工 日期： 位置： 說明：	竣工後 (建議完工 1 年後) 日期： 位置： 說明：
(生態保育措施 2 照片)	(生態保育措施 2 照片)	(生態保育措施 2 照片)
施工前 日期： 位置： 說明：	竣工 日期： 位置： 說明：	竣工後 (建議完工 1 年後) 日期： 位置： 說明：

3. 是否辦理物種監測補充調查？(視需要辦理)

- ☐ 是，調查目的：(請說明調查目的，並續填表 M-2)
- ☐ 否

4. 後續課題評析說明

【填寫說明】評估施工階段生態保育措施執行成效；另外分析工程範圍是否有其他工程衍生之生態環境狀況，並提出相關改善建議。

5. 維護管理階段生態檢核作業是否完成？

- ☐ 是，經評估無待處理事項，完成本階段生態檢核作業。
- ☐ 否，原因：(請說明待處理事項)

備註：

1. 本表由**主辦生態團隊**填寫，**主辦機關**協助提供相關資料。
2. 關注棲地、保全對象及保育措施表格欄位不足請自行增加。

M-2 現勘監測紀錄表(視需要填寫)			填寫單位
			主辦生態團隊
監測日期	年 月 日	填表人/ 生態團隊	
監測地點 (坐標 TWD97)		工程名稱	
現場監測概述		照片及說明(棲地/物種等照片)	
1. 棲地現況描述： (記錄工程影響範圍內水陸域生態或棲地環境現況)			
		棲地照片 1	
		日期：○年○月○日 位置：地點概述	
		棲地照片 2	
		日期：○年○月○日 位置：地點概述	

物種補充調查概述	照片及說明(棲地/物種等照片)	
2. 物種監測補充調查結果概述: 陳述調查目的及方法，以及說明調查物種或生物類群，並於調查完成後提出調查成果，分析及評估調查成果與工程影響之關聯性。		物種照片 1
		日期：○年○月○日 位置：地點概述
		物種照片 2
		日期：○年○月○日 位置：地點概述
3. 監測結果與建議：		

備註：

1. 本表接續表 M-1 是否辦理物種監測補充調查之內容，由**主辦生態團隊**填寫，**主辦機關**協助提供相關資料。
2. 關注棲地/物種表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。