

## 維護管理階段

|                                                                                     |                                                            |                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| M-1 完工後生態保育措施執行成效                                                                   |                                                            | 填寫單位                                                                                |                 |
|                                                                                     |                                                            | 主辦生態團隊                                                                              |                 |
| 工程名稱                                                                                | 豐源圳幹 2 給排水等改善工程                                            |                                                                                     |                 |
| 填表人員<br>(單位/職稱)                                                                     | 徐俊元<br>工務組/股長                                              | 填表日期                                                                                | 114 年 11 月 26 日 |
| 1. 棲地復原成果概述：(簡要說明棲地復原成果及內容，請針對評估作業方法及結果做陳述說明。)                                      |                                                            |                                                                                     |                 |
| 施工前、竣工、竣工後棲地復原情形：                                                                   |                                                            |                                                                                     |                 |
|   |                                                            |   |                 |
| <p>(棲地 1 照片)</p>                                                                    |                                                            |                                                                                     |                 |
| <p><b>施工前</b></p> <p>日期： 113/12/29<br/>位置： A 工區<br/>說明：</p>                         | <p><b>竣工</b></p> <p>日期： 114/02/05<br/>位置： A 工區<br/>說明：</p> | <p><b>竣工後</b><br/>(建議完工 1 年後)</p> <p>日期：<br/>位置：<br/>說明：</p>                        |                 |
|  |                                                            |  |                 |
| <p>(棲地 2 照片)</p>                                                                    |                                                            |                                                                                     |                 |
| <p><b>施工前</b></p> <p>日期： 113/12/29<br/>位置： B 工區<br/>說明：</p>                         | <p><b>竣工</b></p> <p>日期： 114/02/05<br/>位置： B 工區<br/>說明：</p> | <p><b>竣工後</b><br/>(建議完工 1 年後)</p> <p>日期：<br/>位置：<br/>說明：</p>                        |                 |

2. 生態保全對象及生態保育措施概述：

(如有生態保全對象及生態保育措施時填寫，作為生態保育措施執行成效評估比對參考)

施工前、竣工、竣工後生態保全對象調查情形：

|                                              |                                             |                                                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| (生態保全對象 1 照片)                                | (生態保全對象 1 照片)                               | (生態保全對象 1 照片)                                                |
| <p><b>施工前</b></p> <p>日期：<br/>位置：<br/>說明：</p> | <p><b>竣工</b></p> <p>日期：<br/>位置：<br/>說明：</p> | <p><b>竣工後</b><br/>(建議完工 1 年後)</p> <p>日期：<br/>位置：<br/>說明：</p> |
| (生態保全對象 2 照片)                                | (生態保全對象 2 照片)                               | (生態保全對象 2 照片)                                                |
| <p><b>施工前</b></p> <p>日期：<br/>位置：<br/>說明：</p> | <p><b>竣工</b></p> <p>日期：<br/>位置：<br/>說明：</p> | <p><b>竣工後</b><br/>(建議完工 1 年後)</p> <p>日期：<br/>位置：<br/>說明：</p> |

施工前、竣工、竣工後生態保育措施落實情形：

|                                              |                                             |                                                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| (生態保育措施 1 照片)                                | (生態保育措施 1 照片)                               | (生態保育措施 1 照片)                                                |
| <p><b>施工前</b></p> <p>日期：<br/>位置：<br/>說明：</p> | <p><b>竣工</b></p> <p>日期：<br/>位置：<br/>說明：</p> | <p><b>竣工後</b><br/>(建議完工 1 年後)</p> <p>日期：<br/>位置：<br/>說明：</p> |
| (生態保育措施 2 照片)                                | (生態保育措施 2 照片)                               | (生態保育措施 2 照片)                                                |
| <p><b>施工前</b></p> <p>日期：<br/>位置：<br/>說明：</p> | <p><b>竣工</b></p> <p>日期：<br/>位置：<br/>說明：</p> | <p><b>竣工後</b><br/>(建議完工 1 年後)</p> <p>日期：<br/>位置：<br/>說明：</p> |

3. 是否辦理物種監測補充調查？(視需要辦理)

- ☐ 是，調查目的：(請說明調查目的，並續填表 M-2)
- ☐ 否

4. 後續課題評析說明

【填寫說明】評估施工階段生態保育措施執行成效；另外分析工程範圍是否有其他工程衍生之生態環境狀況，並提出相關改善建議。

5. 維護管理階段生態檢核作業是否完成？

- ☐ 是，經評估無待處理事項，完成本階段生態檢核作業。
- ☐ 否，原因：(請說明待處理事項)

備註：

1. 本表由**主辦生態團隊**填寫，**主辦機關**協助提供相關資料。
2. 關注棲地、保全對象及保育措施表格欄位不足請自行增加。

|                                       |       |                      |        |
|---------------------------------------|-------|----------------------|--------|
| M-2 現勘監測紀錄表(視需要填寫)                    |       |                      | 填寫單位   |
|                                       |       |                      | 主辦生態團隊 |
| 監測日期                                  | 年 月 日 | 填表人/<br>生態團隊         |        |
| 監測地點<br>(坐標 TWD97)                    |       | 工程名稱                 |        |
| 現場監測概述                                |       | 照片及說明(棲地/物種等照片)      |        |
| 1. 棲地現況描述：<br>(記錄工程影響範圍內水陸域生態或棲地環境現況) |       |                      |        |
|                                       |       | 棲地照片 1               |        |
|                                       |       | 日期：○年○月○日<br>位置：地點概述 |        |
|                                       |       | 棲地照片 2               |        |
|                                       |       | 日期：○年○月○日<br>位置：地點概述 |        |

| 物種補充調查概述                                                                      | 照片及說明(棲地/物種等照片) |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 2. 物種監測補充調查結果概述:<br>陳述調查目的及方法，以及說明調查物種或生物類群，並於調查完成後提出調查成果，分析及評估調查成果與工程影響之關聯性。 |                 | 物種照片 1               |
|                                                                               |                 | 日期：○年○月○日<br>位置：地點概述 |
|                                                                               |                 | 物種照片 2               |
|                                                                               |                 | 日期：○年○月○日<br>位置：地點概述 |
| 3. 監測結果與建議：                                                                   |                 |                      |

備註：

1. 本表接續表 M-1 是否辦理物種監測補充調查之內容，由**主辦生態團隊**填寫，**主辦機關**協助提供相關資料。
2. 關注棲地/物種表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。