

P-4 民眾參與紀錄表			填寫單位
			主辦生態團隊
辦理日期	114 年 07 月 24 日	工程名稱	大馬 2 號圳改善工程
地點	東河工作站	工程階段	☒ 核定階段 ☐ 規劃設計階段 ☐ 施工階段
辦理方式	☐ 說明會 ☒ 訪談 ☐ 現勘 ☐ 工作坊 ☐ 座談會 ☐ 公聽會 ☐ 其他_____		
參加人員	單位/職稱	角色	
張英芬	弘益生態有限公司/協理	☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☒ 其他 <u>生態檢核團隊</u>	
梁庭瑀	弘益生態有限公司/計畫專員	☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☒ 其他 <u>生態檢核團隊</u>	
張誌嘉	弘益生態有限公司/計畫專員	☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☒ 其他 <u>生態檢核團隊</u>	
徐俊元	臺東管理處/工務組	☒ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☐ 其他_____	
		☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☐ 其他_____	
意見摘要		處理情形回覆	
<u>農民</u> 意見： 1. 附近時常出現山豬、山羊、山羌與臺灣獼猴等野生動物。山豬與猴子會對農作物造成破壞。		回覆人員 <u>梁庭瑀/弘益生態有限公司</u> ： 1. 當地生態物種豐富，了解到當地常有臺灣山豬與臺灣獼猴出沒，確實對農作物造成破壞，後續會將這部分的情況記錄下來，並建議由相關單位協助提供合適的防治方式或宣導，盡量兼顧保育與農民權益。	
<u>小組長</u> 意見： 1. 附近蛇類也很多，有見過青竹絲及龜殼花等，也有一些龜類。		回覆人員 <u>梁庭瑀/弘益生態有限公司</u> ： 1. 當地生態物種豐富，已納入紀錄，作為生態檢核參考資料。	

備註：

1. 本表由**主辦生態團隊**依機關紀錄摘要整理填寫，由**主辦機關**回覆。
2. 表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。
3. 相關參與人員姓名請自行遮蔽後再進行資訊公開。

※辦理情形照片：



說明：訪談情形



說明：訪談情形



說明：訪談情形



說明：訪談情形

說明：

說明：

備註：表格欄位不足請自行增加。

※會議簽到表：

備註：

1. 相關參與人員姓名請自行遮蔽後再進行資訊公開。
2. 表格欄位不足請自行增加。