

P-4 民眾參與紀錄表			填寫單位
			主辦生態團隊
辦理日期	114 年 07 月 24 日	工程名稱	大濱 3 號圳改善工程
地點	成功工作站	工程階段	☒ 核定階段 ☐ 規劃設計階段 ☐ 施工階段
辦理方式	☐ 說明會 ☒ 訪談 ☐ 現勘 ☐ 工作坊 ☐ 座談會 ☐ 公聽會 ☐ 其他_____		
參加人員	單位/職稱	角色	
張英芬	弘益生態有限公司/協理	☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☒ 其他 <u>生態檢核團隊</u>	
梁庭瑀	弘益生態有限公司/計畫專員	☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☒ 其他 <u>生態檢核團隊</u>	
張誌嘉	弘益生態有限公司/計畫專員	☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☒ 其他 <u>生態檢核團隊</u>	
徐俊元	臺東管理處/工務組	☒ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☐ 其他_____	
意見摘要		處理情形回覆	
<u>大濱 3 號圳小組長</u> 意見： - 這區域的溝渠及每個溪流一直以來都有看到蝦類和魚類進行洄游的情形。 - 附近時常出現山豬、山羊與猴子等野生動物，並觀察到白鷺活動。山豬與猴子會對農作物造成破壞。 - 大濱 3 號圳目前為持續供水的情況，為常流水。 - 希望工程施作時能於坡度較大的地段設計有助洄游生物上溯的相關措施。		回覆人員 <u>梁庭瑀/弘益生態有限公司</u> ： - 已了解當地溪流具洄游性魚蝦棲息活動，後續將建議於工程設計階段納入水生生物生態需求評估，並視地形條件評估洄游友善設施的規劃。 - 當地生態物種豐富，了解到當地常有臺灣山豬與臺灣獼猴出沒，確實對農作物造成破壞，後續會將這部分的情況記錄下來，並建議由相關單位協助提供合適的防治方式或宣導，盡量兼顧保育與農民權益。 - 後續工程將注意維持常流水水源，施工期間配合導流措施以保護原有水生生物與農業用水需求。 - 後續將建議於工程設計階段納入水生生物生態需求評估，並視現況評估與洄游生物相關之友善設施的規劃。	
<u>班長</u> 意見： - 曾於溝渠內發現蛇、山羌及老鼠等動物死亡，部分推測可能是遭獵人擊傷後，因無法跨越溝渠而墜入其中，最終無法逃脫致死。 - 當地也曾發現山豬、山羊、松鼠及白鼻心等野生動物出沒。		回覆人員 <u>梁庭瑀/弘益生態有限公司</u> ： - 後續將建議於工程設計階段評估增設生物可爬升結構或逃生通道，減少野生動物受困或死亡風險。 - 當地生態物種豐富，已納入紀錄，作為生態檢核參考資料。 - 後續將建議主管機關或地方保育單位提供圖文條列之保育類公告資料，強化在地保育意識與合法知識。	

3. 建議明確公告保育類野生動物名錄，讓地方居民了解哪些物種不得獵捕，哪些為合法捕捉對象。	
<u>成功工作站站長</u> 意見： 1. 大濱3號圳施作期間將進行導流作業，暫時將原有水源引導至其他渠道。	回覆人員 <u>梁庭瑀/弘益生態有限公司</u> ： 1. 感謝說明，後續將與工程設計單位討論相關引流之設計細節，以保護原有水生生物與農業用水需求。

備註：

1. 本表由主辦生態團隊依機關紀錄摘要整理填寫，由主辦機關回覆。
2. 表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。
3. 相關參與人員姓名請自行遮蔽後再進行資訊公開。

※辦理情形照片：



說明：訪談情形



說明：訪談情形



說明：訪談情形



說明：訪談情形



說明：訪談情形



說明：訪談情形

備註：表格欄位不足請自行增加。

※會議簽到表：

備註：

1. 相關參與人員姓名請自行遮蔽後再進行資訊公開。
2. 表格欄位不足請自行增加。